



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ «Центр
образования г. Чапаевска
С.И. Приходько
«15» августа 2016 года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

СП ул.Гостиная,13

рабочей группой

1. Состояние доступности объекта

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* -указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

2. Оценка доступности основных структурно – функциональных зон

№ п/п	Основные структурно –функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория. прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** - указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); **ДЧ-В**- доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть				ДУ		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть				ДУ		
1.3	Лестница (наружная)	есть				ДУ		
1.4	Пандус (наружный)	нет				ДУ		
1.5	Автостоянка и парковка	нет				-		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

4. Результаты обследования входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть				ДП-В		
2.4	Кнопка вызова (на стене)	нет						
2.5	Дверь (входная)	есть				ДП-В		
2.6	Тамбур (пороговые пандусы)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

5. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания

(в т. ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть				ДП-В		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть				ДП-В		

3.3	Пандус (внутри здания)	нет				ДУ		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				ДУ		
3.5	Дверь	есть						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ДУ				ДУ		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**6. Результаты обследования зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта). Вариант 1 – зона
обслуживания инвалидов**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

7. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет						
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

8. Результаты обследования системы информации на объекте

№	Наименование	Наличие элемента	Выявленные	Работы по
---	--------------	------------------	------------	-----------

п/п	функционально-планировочного элемента				нарушения и замечания		адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

9. Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***>
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ			
Вход (входы) в здание	ДУ			
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ			
Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта)	ДУ			
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			
Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ			
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ			

<*>

1. ДП-В – доступно полностью всем;
2. ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (отдельным категориям инвалидов);
3. ДЧ- В – доступно частично всем; Технические решения невозможны –
4. ДЧ-И-(К, О, С, Г, У) – доступно частично формы избирательно (указать категорию инвалидов);
5. ДУ – доступно условно;
6. ВНД – недоступно

<***>

- Указывается один из вариантов:
1. Не нуждается;
 2. Ремонт (текущий, капитальный);
 3. Индивидуальное решение с техническими средствами
 4. организация альтернативной обслуживания

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично ДУ
 Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ условно. Дверь входная и двери внутри здания не оборудованы фиксаторами, предупреждающей и

тактильной разметкой. В холле отсутствуют информационные таблички, предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Пандус на лестницах внутри здания отсутствует (не возможна установка пандуса по техническим причинам). На путях эвакуации отсутствует предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. В кабинетах обслуживания инвалидов нет места для коляски, что не соответствует требованиям. Нет визуальных и акустических средств информации. Тактильные средства информации отсутствуют.

Руководитель рабочей группы:

Руководитель СП

_____ О.В. Бутяева

Члены рабочей группы:

заместитель директора по УВР

_____ М.Н. Яманова

заведующий хозяйством

_____ А.М. Шарахина

специалист по охране труда

_____ И.Н. Денисова

