

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБОУ СОШ «Центр
 образования» г. Чапаевска
 С.И. Приходько
 «15» августа 2016 года



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

1. Сведения об объекте

Наименование объекта	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Центр образования» городского округа Чапаевск Самарской области (ГБОУ СОШ «Центр образования» г. Чапаевска Самарской области)
Фактический адрес	446104, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Котовского, д.10
Телефон	8(84639)4-40-02
E-mail	centr_chp@samara.edu.ru
Вид деятельности	образование
Форма собственности объекта	государственная
Объем предоставляемых услуг	390, 700, 700 (количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
Размещение объекта	отдельно стоящее здание, 3 этажа предназначены для организации образовательной деятельности
Количество и назначение входов	1 (центральный), 10 (запасных)
Год постройки	1951 год
Год последней реконструкции	1983 год, капитальный ремонт спортзала – 2016 год, капитального ремонта школы не было.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта, м	490 м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Газель, маршрут № 6, № 17 ост. «п. Нагорный»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки	нет		
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет

Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категория инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода калитки	нет			нет	нет	ДУ
- *информация об объекте	нет			нет	нет	ДУ
Автостоянка посетителей (при наличии) не предусмотрена						
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	3 м			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	ДУ
- *указатели направления движения	отсутствует			Имеются	Допустимо отсутствие	ДУ
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	ДУ

- *места отдыха	имеются			Имеются		ДУ
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. - При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. - Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	6,5 м			1,5 м и более, при автоматическ их дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м,	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	7,5 м			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматическ их дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) без пандуса	5,5 м			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	2,5 м			Не менее 1,5 м, при автоматическ их дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	имеется			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	имеется			Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	нет			нет		Г
Пандус наружный						

Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	6%			8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	1 м			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	0,65 м			0,8 м и менее	Не ограничен а	К
-при въезде на пандус, длина	3.5			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	1. 2			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина	отсутствует			1,2 м и более	Допустим о отсутстви е	К
-промежуточная прямая, ширина	отсутствует			0,9 м и более	Допустим о отсутстви е	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	отсутствует			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустим а не горизонта льная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	отсутствует			1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	наличие			наличие	Отсутстви е, несоответ ствие	
- на высоте (нижний поручень)	отсутствует			0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	отсутствует			0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней	отсутствует			Имеются	Допустим о отсутстви е	К
- *нетравмирующие окончания	отсутствует			Имеются		К, О
*Несколько покрытие (при намокании)	отсутствует			Наличие		К
*Звуковой маяк у входа	кнопка вызова			Имеется	Допустим о отсутстви е	С
Тамбур						
Глубина	1,4 м			1,5 м и более, при автоматически х дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К

Ширина	3,1 м			2,0 м и более, при автоматически х дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	отсутствует					
Двери автоматические, справочно	отсутствует					
- ширина дверного проема в свету	1,2 м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,04 м			0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Подъемник для инвалидов						
- стационарный	-			наличие	-	К
- мобильный	наличие			-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	2,5 м			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9 м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	Менее 1,2 м			1,2 м и более	Менее 1,2 м	К
Разворотные площадки, ширина	1,2 м			1,2 м и менее	Менее 1,2 м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	нет			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	нет			нет		К, Г
Речевые информаторы и маяки	нет			нет		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет			нет		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	нет			нет		Г
*Тактильная схема	нет			Имеются		С
Перепады высот на 1этаже (в коридорах) - имеются						
Зал в столовой- имеются пандусы пороговые, поручень горизонтальный - 2,0 м						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	имеется			2% и более	Не менее одного места	К

Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	имеется			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	отсутствуют			Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	имеется			Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	имеется			Имеется	-	
*Знак доступности помещения	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	-			Имеется		С
Ширина дверного проема	1,0 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	1,2 м			1,2 м и более 0,8 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	2,8 м					К
- *высота раковины	0,8 м			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	наличие			Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:						
- количество кабин	4					
- *знак доступности кабины	имеется				имеется	К
- ширина дверного проема	0,9 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	2,8 м			1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	1,8 м			1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	имеются			Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со	есть			Имеются	Допустим	К

стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз					о отсутствие поручня со стороны пересадки	
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	есть			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	есть			Наличие	Допустим о отсутствие	О